



S.C. MOLDRESTCOM S.R.L.

Moldova – Restaurare – Conservare - Monitorizare

Reg. Com. J 33/ 1061/06.12.2012

Sat Lisaura, Com. Ipotești, Str. Nicolae Iorga, nr.50F, Jud. Suceava

Cod poștal 727326 – Telefon 0744/560356

Email - moldrestcom@gmail.com

Nr.117. Data: 20.03.2026

Către,

Centrul de Cercetare, Documentare și promovare Constantin Brâncuși

În atenția domnului manager Cornel MIHALACHE,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 393 din data de 26.02.2026, prin care solicitați realizarea unei expertize de specialitate, *„în vederea evaluării stării de conservare, analizării mecanismului de desprindere și stabilirii soluției tehnice de intervenție, cu respectarea principiilor compatibilității materialelor, intervenției minime și reversibilității”*, vă înștiințăm că nu putem onora solicitarea dumneavoastră în perioada imediat următoare, deoarece aceasta se suprapune peste programul nostru foarte încărcat. Toate încercările de reorganizare a lucrărilor și proiectelor în care suntem implicați, nu ne permit fizic să efectuăm deplasarea la Târgu Jiu, nici în acest moment, nici în perioada imediat următoare. Având în vedere această situație, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră și altor experți sau specialiști atestați pe domeniul 9, în cadrul Ministerului Culturii.

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că începând cu anul 2020, în cadrul întocmirii proiectului de intervenție de urgență de către societatea noastră, la momentul analizei stării de conservare a componentelor litice, era vizibil faptul că la partea superioară a băncii de sud existau urme de mortar, care confirmă o intervenție de lipire a acestui fragment de travertin, în cadrul unei intervenții anterioare, despre care nu aveam cunoștințe când s-a efectuat.

Anexăm de asemenea imagini cu acest fragment de la partea superioară a băncii, pe care în cadrul fiecărei intervenții de întreținere din anii 2020, 2021 și 2025, echipa noastră l-a monitorizat, neexistând motiv a se propune o intervenție asupra lui, atât timp cât era stabil.

Conform celor menționate în solicitarea dumneavoastră, susținem că cel mai probabil în urma expunerii la intemperii, zăpezii din această iarnă, temperaturilor scăzute și fenomenului îngheț-dezgheț, mortarul care fixa acest colț de travertin în mod normal a cedat, desprinzându-se.

Cu deosebită considerație,

Director General

Specialist restaurator

Gheorghiță Dănilă





Imagini din anul 2020 cu banca sud, latura de vest, partea superioară,



Imagini din anul 2020 cu banca sud, latura de nord spre vest, partea superioară



Imagini din anul 2021 cu banca sud, spre vest, partea superioară, detalii cu prezența mortarului folosit pentru lipirea fragmentului de travertin din bancă



Imagini din anul 2025 cu banca de pe sud, partea superioară – spre vest